

Typové označenie

Komunikácia medzi senzormi a zobrazovacou jednotkou

Maximálna vzdialenosť merania

Uhlopriečka zobrazovacej jednotky

Nastavenie súosovosti pre horizontálne stroje

Nastavenie súosovosti pre vertikálne stroje

Nastavenie súosovosti pre viac strojov zospojovaných za sebou (Machine Train™)

Kontrola mäkkých pätiček (Softcheck™)

Cieľové hodnoty - nastavenie požadovaných hodnôt s ohľadom na tepelnú rozťažnosť stroja

Porovnanie meraní "horúceho" a "studeného" stroja (Hot Check™)

Úložisko geometrických rozmerov strojov

Funkcia pre uzamknutie pätiček (Feetlock™)
Uzamknuté pätky nebudú nastavované

Úložisko meraní

Nastavenie súosovosti pre stroje s kardanovým hriadeľom

OL2R - Meranie dynamických pohybov

Meranie kruhovitosti hriadeľov

Kruhová rovinnosť

Pravouhlá rovinnosť

Priamnosť

NXA Ultimate	NXA Pro	EVO	GO Pro	GO Basic	ECO
Bluetooth (kábel)	Bluetooth (kábel)	Bluetooth	Bluetooth	Kábel	Bluetooth
10 m	10 m	10 m	5 m	5 m	3 m
6,5"	6,5"	5"	4"	4"	4"
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					